МЧС России
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03,
gpnufa@ufanet.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 492/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 323 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Уфы по пожарному надзору Р.Р.Хабибова № 492 от «04» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 30.07 по 07.08.2019 года проведена плановая проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Мамлеевой Регионой Миратовной Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 323 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, по адресу: г. Уфа, ул. Российская, д. 41, корп. 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МАДОУ Детский сад № 323 Филипповой Гульсией Хисамутдиновной, заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ Детский сад № 323 Гильманова Гульчачак Забировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Для отделки пола путей эвакуации из раздевалки и спального помещения групповой ячейки Дружок, используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	
2.	Для отделки пола путей эвакуации из раздевалки и спального помещения групповой ячейки Пчелки, используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	
3.	Для отделки пола путей эвакуации из раздевалки и спального помещения	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. №	01.06.2020	

	групповой ячейки Белочка, используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
4.	В музыкальном зале дымовой пожарной извещатель смонтирован на расстоянии менее 0,5 м. от проектора, фактически 0,25 м.	п. 12.67 НПБ 88-01; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009.	01.06.2020	
5.	Дверь кладовой напротив музыкального зала не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная (деревянная).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
6.	На двери склада напротив музыкального зала отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
7.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности вентиляционная камера и коридор не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и противопожарной преградой. Дверь не имеет нормированный предел огнестойкости (деревянная).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
8.	Над эвакуационным выходом из изостудии отсутствует световой оповещатель «Выход».	п.4.1 НПБ 104-03; п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.06.2020	
9.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности электрощитовая и коридор не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и противопожарной преградой. Дверь не имеет нормированный предел огнестойкости (деревянная).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
10.	Помещение пищеблока не отделено от остальной части здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (дверь, окно раздачи деревянные).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч.1 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной опасности».	01.06.2020	
11.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 33 (туалет) на склад не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Склад не отделен от остальной части здания	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4	01.06.2020	

	противопожарной преградой, дверь деревянная.	СНиП 21-01-97*.		
12.	В складе по тех. паспорту помещение 33 отсутствуют дымовые пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2020	
13.	В двери склада по тех. паспорту помещение 33 отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	01.06.2020	
14.	Дверь кладовой сухих продуктов не имеет нормируемый предел огнестойкости (дверь деревянная).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
15.	На двери кладовой сухих продуктов отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
16.	Дверь кастелянской не имеет нормируемый предел огнестойкости (дверь деревянная).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
17.	На двери кастелянской отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
18.	На двери кладовой в тамбуре группы Светлячок отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
19.	Для отделки пола путей эвакуации из раздевалки и спального помещения групповой ячейки Светлячок, используется материал с неизвестным показателем пожарной опасности (линолеум, сертификат отсутствует).	ч. 7 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2020	
20.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 50 (душевая) на склад не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Склад не отделен от остальной части здания противопожарной преградой, дверь деревянная.	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	

21.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 50 (душевая) на склад не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Склад не отделен от остальной части здания противопожарной преградой, дверь деревянная.	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
22.	На двери склада отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
23.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 51 (душевая) на архив не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Архив не отделен от остальной части здания противопожарной преградой, дверь деревянная.	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
24.	На двери архива отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
25.	В помещении по техническому паспорту 64 отсутствуют дымовые пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2020	
26.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 62 (раздевалка) на склад не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Склад не отделен от остальной части здания противопожарной преградой, дверь деревянная.	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
27.	На двери склада (по тех. паспорту 62) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
28.	Кладовая уборочного инвентаря не отделена от остальной части здания противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Дверь деревянная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	

29.	На двери кладовой уборочного инвентаря отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
30.	Склад (красок) не отделен от остальной части здания противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Дверь деревянная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
31.	На двери склада (красок) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
32.	Склад сухого белья не отделен от остальной части здания противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. Дверь деревянная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
33.	На двери склада сухого белья отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390.	01.06.2020	
34.	В складе сухого белья смонтированы тепловые извещатели, проектом не обосновано. Требуются дымовые пожарные извещатели.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2020	
35.	При изменении класса функциональной пожарной опасности помещения по тех. паспорту 4,5,6,7 (тех.подвал) на склад не учтены требования нормативных документов по пожарной безопасности. Склады не отделены от остальной части здания противопожарными преградами, отсутствуют двери.	пп. о п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390; п.7.4 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	
36.	В подвале отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2020	
37.	В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 4 НПБ 104-03.	01.06.2020	
38.	Высота эвакуационного выхода из	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.06.2020	

	подвала менее нормативной 1,9 м., фактически 1,62 м.			
39.	В хозяйственном блоке отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 4 НПБ 110-03.	01.06.2020	
40.	В хозяйственном блоке отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 4 НПБ 104-03.	01.06.2020	
41.	Во всем здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.105, п. 7.106, п. 7.107, п. 7.113, п. 7.114 СП 52.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, п. 43 Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мамлеева Р.М. _____
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

“ 07 ” августа 20 19 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ Заведующий МАДОУ детский сад № 323
Филлипова Г.Х.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

“ 07 ” августа 20 19 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.